







Оборудование

Wagner ControllPro 250M HEA
Wagner W590 Flexio








Материал SOFRAMAP	Форсунка	Давление	Разбавление %	Воздух	Краска	Разбавление %
 Акваприм	311	2	0	4	2	0
 Плексифильм E-7	311	2	0	4	2	0
 Плексифильм E-12	311	2	0	4	2	0
 Плексифильм S	311	2	0			
 Гальвапласт	517	4	5	8-маx	5	0-5
 Версаплюс E	517	4	5	8-маx	5	0-5

Оборудование

Wagner ControllPro 250M HEA

Wagner W590 Flexio









Материал SOFRAMAP	Форсунка	Давление	Разбавление %	Воздух	Краска	Разбавление %
 Версаплюс С	517	4	5			
 Гликоприм	517	5	5			
 Евромат	517	5	5	8-маx	5	0-10
 Винилюкс Экстра	517	5	5-10	8-маx	7-8	0-5
 Винилюкс	517	5	5-10			
 Конформат Супра	517	5	5-10	8-маx	7-8	0-5

Оборудование

Wagner ControllPro 250M HEA

Wagner W590 Flexio







Материал SOFRAMAP	Форсунка	Давление	Разбавление %	Воздух	Краска	Разбавление %
 Аквасатин (матовый)	517	4	5–10	8–max	5	0–10
 Аквасатин (гляцевый)	517	4	5	8–max	5	0–10
 Гликомат	517	5	5			
 Гельвемат	517	5	5			
 Фасгард	517	5	5–10	8–max	7–8	0–5
 Акрил Фасад	517	4	5	8–max	5	0–5

Оборудование

Wagner ControllPro 250M HEA

Wagner W590 Flexio



Материал SOFRAMAP	Форсунка	Давление	Разбавление %	Воздух	Краска	Разбавление %
 Фасил	517	5	5-10	8-маx	7-8	0-5
 Оксамат	517	5	5-10	8-маx	7-8	0-5
 Exterlith Losange	517	5	5-10			
 Batilith	517	5	5-10			